



Restauratie Batzorgel  
Nieuwe kerk Delft – 7  
23-10-2017

Onder het toezien van  
van David met de harp.

Langzaam aan wordt  
alles weer ingericht in  
de kerk en opgebouwd  
in het orgel. Van boven  
af geeft het een fraai  
beeld van een moderne  
inrichting die  
functioneel is qua  
gebruik.

Ook de verlichting is  
optimaal in de kerk.



De banken in de noordbeuk hebben ook een  
onderhoudsbeurt gekregen. Op de foto deels gelakt en deels  
geschuurd.

Verder met het orgel: de trompet van het rugwerk. De  
Dulciaan ontbreekt nog.



En zo komen de  
orgelpijpen weer uit de  
werkplaats



De adviseur aan de speeltafel om te kwaliteit te  
beoordelen.

De intonateur aan het werk, de belangrijkste  
man die het karakter van het orgel bepaald.  
Pijp voor pijp intoneren en stemmen, ongeveer  
3500 pijpen.

